

Roma, li 14 Aprile 1961

• N° I.E.5/3/II/31374

OGGETTO :

Relè tipo F.S. a c.a.  
a motore.-

C I R C O L A R E N° 581 .

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

= T U T T E =

REPARTO IMPIANTI ELETTRICI

= C A G L I A R I =

UFFICIO COSTRUZIONI ELETTRICHE

= N O V A R A =

415

Con la circolare n° 302 del 27.1.1959 venivano date disposizioni alle Divisioni in indirizzo affinché fosse eseguito, in anticipo sulla normale revisione dei relè a c.a., un esame di tutti quelli con numero di matricola compreso fra 15001 e 18000, perchè su questa partita si era osservata la tendenza all'incollamento del braccetto mobile sulle razze di battuta, presumibilmente a causa della nichelatura delle superfici di contatto.

Poichè tuttora persiste la tendenza all'incollamento in questione, tendenza denunciata recentemente da un'anormalità avvenuta sull'impianto di blocco automatico della linea Torino - Trofarello, si interessano gli impianti in indirizzo a dare la precedenza, per quanto riguarda la revisione ciclica da effettuarsi presso l'officina A.C. di Milano, ai relè a c.a. aventi numero di matricola compreso fra quelli sopra indicati.

Qualora codesti impianti non dispongono di scorte per dare corso alla revisione di cui trattasi, potranno farne richiesta alla officina A.C. di Milano che a giorni avrà pronti circa 600 relè completamente revisionati.

Pregasi confermare ricevimento della presente.-

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO



Cam/