

Roma, 16 Agosto 1961

Nº I.E.5/3/IIºRep./68561

OGGETTO

Relè unitari a c.a. a disco
tipo F.S. ex S.A.S.I.B. -

134

C I R C O L A R E Nº 633 . .

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

= T U T T E =

UFFICIO COSTRUZIONI ELETTRICHE

= N O V A R A =

REPARTO IMPIANTI ELETTRICI

= C A G L I A R I =

In alcuni relè a disco della prima fornitura effettuata dalla Ditta S.A.S.I.B. è stata riscontrata la formazione, nella faccia anteriore della calotta di protezione in polistirolo trasparente, di un alone opaco di forma circolare tale da limitare, e in alcuni casi da impedire, la visibilità delle parti interne del relè.

La Ditta S.A.S.I.B., costruttrice degli apparecchi in oggetto ha accettato di sostituire senza alcun compenso le calotte difettose, e l'operazione è stata già effettuata su un discreto numero di apparecchi.

Onde definire la questione, si interessano le Divisioni in indirizzo ad accertare se negli impianti o alle scorte esistano ancora relè che presentino il difetto avanti indicato, ed in caso affermativo di comunicare alla Divisione I.E. di Bologna il quantitativo e la località in cui i medesimi sono in opera o giacenti.

La Divisione di Bologna provvederà alla sostituzione della calotte, inviando sul posto un agente che provveda alla materiale sostituzione delle calotte medesime e alla ripiombatura del relè. Successivamente curerà la restituzione delle calotte difettose alla Società S.A.S.I.B.-

Pregasi confermare.-

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

