

Roma, 9 Novembre 1962

Nº I.E.5/3/89349

OGGETTO:

Istrumenti di blocco, gruppo  
commutatore.-

C I R C O L A R E Nº .802.

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

= T U T T E =

UFFICIO COLLAUDI

= M I L A N O =

172

Per attuare la modifica, prevista con circolare nº 427 del 14/3/1960, concernente il gruppo dei contatti a commutatore dei pulsanti degli I.d.B. sono stati distribuiti, di recente, materiali forniti dalla Società Siliani di Firenze.

Poichè, però, è risultato che due pezzi e precisamente il morsetto per contatto inferiore, marca IB. 5010, e la molletta per contatto fisso superiore, marca IB. 5012 A, sono stati costruiti con dimensioni sbagliate, si invitano codeste Divisioni e l'Officina Nazionale AC a restituire immediatamente questi particolari alla Ditta, tramite la Divisione I.E. di Firenze, la quale è incaricata di provvedere a tutte le modalità inerenti alla questione di cui si tratta.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

K



Cam/