



Roma, 1 GIU. 1967 196

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

N. I.E.832/ 33804

OGGETTO

Casse di manovra F.S.P.64
Lubrificazione.

Al N. del

Allegati N.

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

18-67

~~18-67~~

TUTTE

E' stato segnalato, da parte di una Divisione, lo slittamento della frizione in qualche cassa di manovra F.S.P.64 -

Tale inconveniente è risultato imputabile alla presenza di olio, depositato in gran copia nel fondo della cassa e quindi anche in corrispondenza della ruota dentata della frizione, per eccesso di lubrificazione degli organi interni della cassa.

Si richiama pertanto l'attenzione di codeste Divisioni sulla necessità che la lubrificazione stessa sia eseguita con criterio, in modo da impedire che sul fondo della cassa si venga a costituire un deposito di olio.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

1887 Tipo-Lito F.S. Roma - Ord. 809/28-6-1965 - c. 800.000 - B 60 - 21 x 29,7

Cam/