

Roma, 14 Agosto 1967

196

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

N. I. E. 833/50143

OGGETTO

P.L. automatici

Al N. _____

del _____

Allegati N. _____

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

T U T T E

25-67

A causa di scariche atmosferiche, si sono verificate recentemente bruciature di transistor sui convertitori di alcuni P.L. automatici del Compartimento di Trieste, nella zona di Bivio Vat.

Poichè tale inconveniente è abbastanza frequente in occasione di temporali, nei nuovi impianti di P.L. automatici vengono già montati scaricatori sull'alimentazione e sull'uscita dei circuiti di campagna.

Poichè sui P.L. di non recente costruzione tale protezione manca, si invitano codeste Divisioni a inserire almeno sull'alimentazione generale degli impianti, tuttora sprovvisti di protezione, scaricatori del tipo H 400 Siemens.

Si attende conferma dell'avvenuto adeguamento alla presente circolare.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

