



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO I.E.

Roma, 11 NOV. 1985

UFFICI I.E.

Classif. IE/52

(da citare nella risposta)

Rif.

del

T U T T I

19/85

OGGETTO: manutenzione pedali P.70

Si è potuto rilevare che l'incompleto serraggio dei bulloni di fissaggio degli zatteroni di sostegno dell'elemento rivelatore del pedale P.70 può permettere un indebito spostamento dell'equipaggio porta-contatti per effetto di sollecitazioni accidentali sul corpo del rivelatore. Tale inconveniente si verifica ovviamente con maggiore evidenza ove non sia montata l'apposita protezione in lamiera.

Tenuto conto dell'importanza di garantire il corretto funzionamento dell'apparecchiatura di cui sopra, si invitano queste Sedi a richiamare l'attenzione delle dipendenti unità di manutenzione ad una stretta osservanza di quanto disposto dal prontuario di manutenzione ciclica in merito alla effettuazione di controlli periodici del serraggio dei bulloni di fissaggio degli zatteroni, nonché della corretta installazione della protezione in lamiera.

Pregasi confermare.

IL CAPO DELL'UFFICIO 5°