

10/93

AREA INGEGNERIA E COSTRUZIONI
DIV. SVILUPPO E MATERIALE ROTABILE
SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI

SERVIZI GESTIONE LAVORI 1-2-3
UFFICI TECNICI

AREA RETE

UFFICI POTENZIAMENTO E SVILUPPO
T U T T I

13 LUG. 1993

Roma,
I.MT/T.I.O1
R.C/R.GL.O1/12A3.40

01613

UFFICI PRODUZIONE
T U T T I

P.C. SERVIZIO TECNICO
S E D E

Oggetto: Piombamento maniglia MD.

E' stato chiesto da un'Unità Periferica se, negli ACEI che ne sono provvisti, la maniglia MD per lo svincolo dalle relative unità bloccabili delle chiavi per la manovra a mano dei deviatori, debba essere normalmente piombata con piombo ad aletta. Ciò anche in relazione al fatto che alcuni ACEI del tipo I/O19 sono stati in passato realizzati con maniglia MD predisposta per la piombatura.

In merito a quanto richiesto si precisa che la suddetta maniglia non deve essere piombata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IMPIANTI TECNOLOGICI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
CIRCOLAZIONE