8/4/94

FERROVIE STATO S.p.A
AREA RETE
SERVIZIO MOVIMENTO

Roma, 8 APR. 1994

SERVIZIO PRODUZIONE
BARI

R/ST.MV/R.01/40

p.n. SERVIZI PRODUZIONE
TUTTI

Oggetto: Allarme rosso Posto centrale C.T.C.

In riferimento alla nota R/Z5.BA.P.M.12/D.4.93 del 9.11.1993, con la quale codesto Servizio ha richiesto l'autorizzazione per consentire che le operazioni di "reset", in caso di allarme rosso al Posto centrale CTC, possano essere eseguite dagli operatori DCO, si fa presente che non è possibile accogliere la richiesta in quanto il competente Servizio Impianti Elettrici, interpellato in merito, ha espresso parere negativo per i motivi di seguito riportati:

- poiché esistono diverse tipologie di impianti CTC, la diagnostica non sempre è standard. Pertanto, il predetto Servizio I.E., ritiene necessario intervenire direttamente sia per una opportuna interpretazione delle cause dell'allarme sia per indirizzare nel miglior modo possibile gli addetti alla manutenzione, nel caso che i guasti o le anormalità avvengano in modo ripetitivo;

- tenuto conto di quanto esposto al precedente alinea, l'intervento del personale delle infrastrutture, che ha una preparazione tecnica specifica e quindi è in grado di valutare tutti gli aspetti delle varie situazioni, offre, inoltre, la possibilità di ritarare opportunamente la periodicità degli interventi di manutenzione ciclica ed adeguarla alle nuove esigenze.

p. Servizio Movimento
Il Coadiutore