ASA RETE
ROMA, 10/04/97
R/ST/9701162/P

10 APR. 1997

REG

ASA RETE

SERVIZI TECNICI
Regolamenti d'Esercizio

Roma, 10 APR. 1997

RE/ST.RES/02/5bis/8 /52

SERVIZI PRODUZIONE
TUTTI

p.c. FORMAZIONE PDM
(Asa Materiale Rotabile e Trazione)
FIRENZE

OGGETTO: Unione e distacco degli organi di attacco dei rotabili.

Si sono recentemente verificati casi di spezzamento in linea di treni per fuoriuscita della maglia del tenditore dal gancio di trazione del veicolo attiguo.

Ciò è da attribuire essenzialmente alla eccessiva rigidità della maglia del tenditore nell'articolazione della chiocciola e delle biellette, alla non corretta esecuzione dell'aggancio o alla mancata sistemazione del manubrio sull'apposita appendice.

Al riguardo, si prega richiamare l'attenzione del dipendente personale interessato affinchè, in occasione degli agganci, rispetti le norme di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 8 dell'Istruzione per il Servizio dei Manovratori e, in mancanza di sufficiente mobilità del tenditore, richieda l'intervento del personale di verifica.

IL RESPONSABILE DEI
SERVIZI TECNICI