DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO MOVIMENTO - UFFICIO 1°

Roma, 29 settembre 1984

M.121/ 18 /12.3
I.E. 5113-51067

UFFICIO MOVIMENTO COMP.LE
UFFICIO IMPIANTI ELETTRICI COMP.LE
MILANO
(rif.n°MU.31.MASS.5.15-IE.MI.13.16.
15bb del 14.05.1984)

p.c. UFFICI MOVIMENTO COMP.LI
TUTTI
" " UFFICI IMPIANTI ELETTRICI COMP.LI
TUTTI

Oggetto: Emissione M.45/M.45a.

Codesti Uffici, con la nota a riferimento, hanno richiesto il parere di queste Sedi circa le procedure da adottare nel caso che, durante la revisione o riparazione di un meccanismo per cui sia stato emesso il mod.M.45, sopraggiunga la necessità d'intervenire, sempre in regime di M.45, su altri meccanismi della stessa cabina o posto.

In proposito si precisa che in tale evenienza debbono essere adottate procedure analoghe a quelle previste dal comma 23 dell'art.25 I.S.D.-

In particolare l'agente della manutenzione dovrà emettere mod. M.45/a di ripristino del meccanismo compreso nel mod.M.45 precedentemente emesso e contemporaneamente un nuovo mod.M.45 nel quale indicherà tutti i meccanismi che devono essere messi fuori servizio.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IMPIANTI ELETTRICI

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
MOVIMENTO