

ENTE FERROVIE DELLO STATO

AREA RETE
SERVIZIO MOVIMENTO

Roma, lì - 9 MAG. 1996

R/ST.MV.R/GL.02/RTB/81

Classif. _____
(da citare nella risposta)

Rif. _____

del _____

p.n.

SERVIZIO PRODUZIONE
= **B O L O G N A** =

SERVIZI PRODUZIONE
= **T U T T I** =

OGGETTO: Tasto che consente la disposizione a via libera del segnale, in caso di allarme del dispositivo R.T.B.

Con la nota R/Z.3.BO.PM.03.1013/52 del 4.4.95, il Servizio Produzione di Bologna ha chiesto di conoscere se il tasto ubicato sul banco A.C.E.I, che, in caso di segnalazione di allarme del dispositivo R.T.B., consente, previo azionamento, la disposizione a via libera del segnale a cui è collegato, debba essere piombato con piombo ad aletta.

Al riguardo si ritiene che tale tasto, pur essendo di soccorso, possa essere tenuto permanentemente spiombato, considerato che l'analogo tasto dei dispositivi R.T.B. con controllo ubicato nel posto centrale del D.C.O., collocato in corrispondenza del segnale interessato, è privo di piombo.

Resta inteso che la condizione mancante deve essere esclusa con il tasto in questione treno per treno e la manipolazione deve essere registrata dall'O.R.

p. SERVIZIO MOVIMENTO