

98
Roma, 10 LUG 1935 Anno XIII

M.L. 7 bis/32/ 88633

OGGETTO

Tiranti I.T. 130 per manovre
idrodinamiche per deviatori
inglesi doppi

CIRCOLARE N.

A tutti gli Uffici Impianti Elettrici
e di Segnalamento
Alle Sezioni Lavori di

TRIESTE ANCONA BARI REGGIO CALABRIA
PALERMO CASLIARI

Risulta a questo Servizio che i tiranti I.T. 130, della cassa di
manovra idrodinamiche per deviatori inglesi doppi, si rompono facil-
mente in corrispondenza del termine della filettatura, e che tale rot-
tura si manifesta sempre con sezione netta normale all'asse del tirante.

Poiché è accertato che la causa della rottura in argomento deve
attribuirsi alla qualità del metallo ed al modo come viene lavorato
il pezzo, la costruzione dei tiranti stessi, sarà, d'ora innanzi affi-
data alle officine di Pontassieve. Dette officine hanno già costruito,
a scopo di esperimento alcuni di detti tiranti, i quali, messi in opera
nel febbraio del 1933, hanno dato, sino ad ora, risultati soddisfacenti.

Gli uffici cui la presente è diretta dovranno pertanto disporre af-
fiché tutti i tiranti I.T. 130 in opera siano sostituiti con altri co-
struiti dalla officina suaccennata. La richiesta dei tiranti stessi dovr-
essere fatta, nei casi d'uso a questa Sede.

Preghasi accusare ricevimento della presente. IL CAPO DEL SERVIZIO

G.V.