

CIRCOLARE N.100.

152
21/40

ALLA DELEGAZIONE DI CAGLIARI
ALLA SEZIONE LAVORI di PALERMO
A TUTTI GLI UFFICI I.E.S.

Riparazione relè F.S. per segnalamento.

Risulta a questo Servizio che alcuni Uffici provvedono per proprio conto e nelle proprie officine alla riparazione dei relè unitari tipo F.S. per segnalamento giudicati difettosi o comunque avariatisi.

Tali riparazioni, eseguite con l'impiego di mezzi d'opera e di materiali non perfettamente idonei non possono ammettersi perchè ne consegue quasi sempre, come nei casi esaminati, una variazione nelle caratteristiche fondamentali del relè che infirma la possibilità di impiego del relè stesso come relè unitario.

D'altra parte tali riparazioni non sono neppure convenienti dal punto di vista economico trattandosi spesso di costruire a mano dei pezzi che nelle officine vengono prodotti in grandi serie e con speciali attrezzature.

Pertanto si fa divieto assoluto agli Uffici in indirizzo di riparare coi propri mezzi relè di segnalamento F.S.

In attesa che sia possibile organizzare una officina ferroviaria particolarmente dotata di personale, pezzi di ricambio, materiali e mezzi d'opera idonei per tali riparazioni, si dispone che i relè per i quali si riscontrerà all'atto della messa in opera o durante l'esercizio un funzionamento non regolare vengano inviati - regolarmente muniti del sigillo di collaudo d'origine - alla Ditta costruttrice il cui nominativo risulta dalla targhetta del relè.

Di tale spedizione dovrà farsi avviso alla Ditta medesima e per norma a questo Servizio (col med. indicato in calce alla presente) che provvederà caso per caso a fare accertare in contraddittorio con la Ditta le anomalie che presentano e a stabilire se la riparazione debba fare carico o meno alle Ditte stesse stabilendo in quest'ultimo caso il prezzo per la riparazione. Di tali prezzi si

