

Roma 19 Febbraio 1942 XX

1/42

N° L.7bis/22bis/22576

CIRCOLARE N° 22

~~1/42~~

OGGETTO

Riparazione relé F.S. per
segnalamento

ALLE DELEGAZIONI DI
CAGLIARI - LUBIANA


ALLA SEZIONE LAVORI - PALERMO
A TUTTI GLI UFFICI I. E. S.

Con riferimento alle disposizioni date con la Circolare n° L.7bis/22bis/80946 in data 20-9-1940/XVIII circa le riparazioni dei relé unitari tipo F.S. a corrente continua per segnalamento, si interessano gli Uffici in indirizzo a specificare, nel trasmettere l'elenco che tale circolare richiede, anche la funzione disimpegnata dal relé nell'impianto di provenienza e, nonchè la natura del guasto verificatosi, indicazione questa che serve utilmente di guida per gli accertamenti da eseguirsi presso la ditta presso la quale i relé debbono essere riparati.

A tale scopo, lo schema di prospetto indicato nella detta Circolare, va modificato nel modo indicato in calce alla presente.

Si prega di confermare

IL CAPO DEL SERVIZIO



N° matricola	Impianto di provenienza	Data del collaudo	Data di posa in esercizio	Funzione disimpegnata dal relé	Natura del guasto verificatosi