

Roma, 26 giugno 1942 XX

196

SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

N. N.L.7bis/23/97469

OGGETTO

Contrassegni di orientamento

Al N. .... del .....

in precedenza ai segnali.

Allegati N. 1 seppia.

10/2

CIRCOLARE N.91

DELEGAZIONE F.S.

CAGLIARI

UFFICIO I.E.S.

T U T T I

SEZIONE LAVORI

PALERMO

Fermo restando tutto quanto disposto con la precedente Circolare n.104 del 1° luglio 1941 relativa all'oggetto, faccio presente che in seguito ad alcune osservazioni fatte dalla Trazione circa l'inclinazione delle striscie sui contrassegni di orientamento dei segnali, è stato stabilito che tale inclinazione sia di 45°, e quindi è stato riveduto il disegno 5524 allegato alla Circolare suddetta, aggiornandolo al giugno c.a. secondo la copia in seppia che si unisce e che dovrà servire di base, in sostituzione del primo, in occasione di nuovi impianti o di modificazioni o riverniciatura di impianti esistenti.

In tale disegno figura anche lo schema dei contrassegni ricadenti in galleria, la cui modalità costruttive vengono indicate nella Circolare n° 86 relativa all'"Ubicazione dei segnali fissi", Circolare che è in corso di stampa e che verrà prossimamente distribuita.

Prego accusare ricevuta della presente.

IL CAPO DEL SERVIZIO  
(P.to?)

5851 Tipo-Lito