

Roma li, 6 dicembre 1948

L.7bis/22/II/Pe/ 219138

Circolare n° 159

17-48

OGGETTO
Pedale idroelettrico
Westinghouse - P.40-



*Delegazione
Cagliari*

Risulta a questo Servizio che per la posa in opera dei pedali Westinghouse (P.40) qualche Ufficio ha adoperato olio incongelandibile usato in precedenza per trasformatori, che dopo detto uso presenta una densità eccessiva e non adatta al buon funzionamento del pedale stesso.

Per tanto si invita codesto Ufficio a voler adoperare l'olio per trasformatori (filtrato) che non sia stato in precedenza mai usato, facendo al riguardo le opportune verifiche e se del caso provvedendo alla sostituzione.

Si gradirà un cenno di conferma.

IL CAPO DEL SERVIZIO

Mary