



Roma, 11 3/5/1952

195

SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

OGGETTO

N. L. 7bis/22 II/Giu./64130

Banco di manovra F.S. -

Al N. del

Allegati N.

7-52

~~909~~

CIRCOLARE N° 213

A TUTTI GLI UFFICI I.E.S.

Risulta a questa Sede che in qualche caso le aste verticali e le aste orizzontali della serratura meccanica del banco di manovra tipo F.S. si deformano sotto l'azione degli sforzi a cui vengono sottoposte, a causa del materiale non sufficientemente adatto, impiegato per la loro costruzione.-

Ad eliminare il ripetersi dell'inconveniente, si dispone che, qualora si debba provvedere alla sostituzione di detti organi, si adoperino per essi materiali delle seguenti caratteristiche :

Aste verticali - Acciaio duro trafilato Aq 70 U.N.I.673

Aste orizzontali - Acciaio trafilato Aq 42/50 U.N.I.673

Pregasi confermare.-

IL CAPO DEL SERVIZIO
(Ramo Impianti Elettrici)

DONATI