

=====

CIRCOLARE N° 525

OGGETTO:

Variante agli anelli per inter-  
ruttori e combinatori multipli.

UFFICI I.E.S. = T U T T I =  
=====

SEZIONE LAVORI = CAGLIARI =  
=====

Alleg.n.2 disegni in seppia  
(5114 e 5447)

Allo scopo di evitare possibili falsi contatti nei combinatori multipli, provocati dagli anelli (disegno 5447 e 5114 - Categoria 826-002 826.038) questa Sede è venuta nella determinazione di modificare gli anelli stessi -

Tale modifica consiste nella sostituzione delle rondelle isolanti, E R 137 (dis.5114) ed E R 219 (dis.5447) rispettivamente con le rondelle E R 297 ed E R 299, in modo che le mollette di contatto, non appena si distaccano dal settore ricavato dalla parte metallica E.D. 95, vadano ad appoggiarsi sulla rondella, evitando in tal modo la possibilità di stabilire il contatto sulla restante parte metallica.

Le modifiche sono state riportate sugli stessi disegni 5114 e 5447 (aggiornati rispettivamente alla data 2-1951 e 7-1952) che si allegano alla presente.

Pur restando immutate le rispettive voci e numeri di catalogo, gli anelli e coppie di anelli di cui sopra, d'ora innanzi verranno somministrati con la variante su descritta.

Quelli esistenti alle scorte degli Uffici potranno essere inviati all'O.A.C. di Milano, per l'esecuzione della modifica, emettendo nei modi d'uso la relativa Commessa Mod.68 con riferimento alla presente.

Pregasi confermare col tagliando in celce.

IL CAPO DEL SERVIZIO  
(Ramo Impianti Elettrici)

*Donat*

Camp.

N° .....

li .....

AL SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

= R O M A =  
=====

Si accusa ricevuta della Circolare L.7bis/22/2/Pe/175803/n°525 del ..... riguardante la modifica agli anelli e coppie di anelli per interruttori e per combinatori multipli.