



MINISTERO DEI TRASPORTI  
FERROVIE DELLO STATO  
DIREZIONE GENERALE

Roma, li...8.7.11.1952.....

SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

N° L.7BIS/23/1°R/176582/242.

C I R C O L A R E N°...563...

=====

UFFICI I.E.S.

OGGETTO:

Rottura tubi di rame negli  
impianti A.C.I.

TORINO = MILANO = VERONA =  
VENEZIA = GENOVA = FIRENZE =  
ROMA = NAPOLI = BARI = PALERMO

p.c. AMMINISTRAZIONE AUTONOMA

F.S. del T.L..

TR I E S T E

Avvengono con una certa frequenza disservizi nel funzionamen  
to degli A.C.I. dovuti a rotture dei tubi di rame impiegati per i  
collegamenti tra i tubi di ferro e tra questi e i meccanismi di ma  
nobra.-

Per ovviare a tale grave inconveniente che, come è noto, si  
verifica particolarmente in vicinanza delle flange ed è generalmen  
te provocato dalla cristallizzazione del materiale derivante dalle  
trepidazioni prodotte al transito dei veicoli, le "Istruzioni sugli  
Apparati Centrali Idrodinamici," prescrivono che venga periodicamen  
te effettuata la ricottura dei tubi di rame in questione.-

./.

A/A

li.....

N°.....

AL SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

R O M A  
=====

Si accusa ricevimento della Circolare N° L.7BIS/23/1°R/176582/  
242 del.....relativa alla rottura dei tubi di rame  
negli impianti A.C.I.-

Si richiama pertanto l'attenzione degli Uffici in indirizzo af  
finchè tale ricottura venga eseguita con la necessaria periodicità, e  
specialmente in occasione dei lavaggi delle tubazioni che si effettua  
no prima dell'immissione e dopo lo svuotamento della miscela anticon  
gelante.-

Occorre tenere presente al riguardo la necessità di curare in mo  
do particolare che il raffreddamento, susseguente alla ricottura, non  
avvenga in modo brusco, per ottenere una buona normalizzazione del ma  
teriale.-

Si prega confermare con il tagliando in calce.-

IL CAPO DEL SERVIZIO LAVORI  
( Ramo Impianti Elettrici )

*W. C. C.*