

37
16/59
MINISTERO DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

N
Roma, li 23 Luglio 1959

N.I.E.5/1/1°R.50777

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

OGGETTO:
Anormalità A.C.

" T U T T E "

REPARTO IMPIANTI ELETTRICI

" C A G L I A R I "

16-59

Le cause di talune anormalità A.C. quali ad esempio occupazione di c.d.b., bruciature di lampade di segnali, fusioni di valvole, scatto di interruttori automatici, temporanei mancati funzionamenti ecc. non sono talvolta nettamente individuate, per cui non è da escludere che, in tali casi, esse possano essere conseguenza di brusche e rapide variazioni della tensione di alimentazione degli impianti.

Allo scopo di avere elementi di giudizio è opportuno che, in circostanze del genere, sui rapporti giornalieri, venga sempre specificato se gli impianti sono o meno provvisti di regolatore di tensione.

Si dispone, pertanto, di provvedere a quanto sopra e si prega di darne conferma a questa Sede.

Si farà seguito con ulteriori disposizioni per quanto concerne le modifiche da apportare alle corrispondenti voci della statistica meccanografica.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Leppor