



Roma, li 23 Giugno 1960

195

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

OGGETTO

Manovre elettriche da deviate  
tele P.S. 1955.

N. I.E. 5/3/IR/12025

Al N. IER/II/1/EACS/1887 del 2. c.m. del

Allegati N. \_\_\_\_\_

DIVISIONE IMPIANTI ELETTRICI

= R O M A =

p.c. DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

~~= F I R E N Z E =~~

UFFICIO COSTRUZIONI ELETTRICHE

= N O V A R A =

REPARTO IMPIANTI ELETTRICI

= C A G L I A R I =

22-60



Si è preso atto del contenuto della lettera sopracitata, con cui si propone per le casse di manovra tipo P.S. 1955 di inserire nel circuito di controllo della cassa B delle comunicazioni, i contatti 11-12 e 45-46 e ciò per evitare alle conseguenze di un possibile tranciamento della spina "Connex", che fissa le rocchette con basetta all'albero portatamburi, per eccessivo attrite dell'albero stesso nelle sue sedi.

Al riguardo si osserva che tale anomalia si è verificata finora una sola volta ed in circostanze non molto chiare e pertanto si ritiene di soprassedere alla proposta sopra citata; si ritiene invece più opportuno praticare quattro fori nelle pareti verticali del supporto di manovra in corrispondenza dei suddetti alberi portatamburi, allo scopo di potere lubrificare le sedi degli alberi stessi.

Pregasi confermare.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO