



40 h

Roma, li 16/11/1960

19

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

OGGETTO

N. I.E. 5/3/IR. 89554

Tirante di manovra ET. 147

Al N. II. ST. 29.20/10475 del 9/8/1960

per casse deviatori ARM. 60.-

Allegati N. 1.-

ALLA DIVISIONE IMPIANTI ELETTRICI

29-60

= MILANO =

P.c. DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

= TUTTE =

P.c. UFFICIO COSTRUZIONI ELETTRICHE

= NOVARA =

P.c. REPARTO I.E.

= CAGLIARI =

Con riferimento alla nota sopracitata con la quale si comunicava l'avvenuta rottura del tirante di manovra ET. 147 per casse da deviatore arm. 60, in seguito al tentativo fatto a freddo di modificare leggermente la curva, per meglio adattarlo al deviatore cui era destinato, si fa presente che detto tirante è stato inviato all'Istituto Sperimentale per accertare le eventuali cause che determinarono l'inconveniente.-

Il prefato Istituto, con la documentazione che si allega in copia fotostatica mentre non osserva nulla circa la qualità del materiale impiegato, addebita la rottura al sistema seguito in esercizio per variare la forma del tirante.-

Tanto si comunica per norma, invitando per il futuro a ricorrere a preventivi opportuni riscaldamenti dei particolari da adattare ai deviatori.-

A/A

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

*Lepp*