

Roma, li 10-6-1961

N° I.E.5/3/IIR/48290

CIRCOLARE N° 615 . .

OGGETTO:

Contropiastre per relè
F.S. c.c. tipo 1958.
Forniture Ditta G.GIRAUDI
di Milano.

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI = T U T T E =

REPARTO IMPIANTI ELETTRICI = C A G L I A R I =

UFFICIO COSTRUZIONI ELETTRICHE
= N O V A R A =

p.c.MAGAZZINO APPROVVIGIONAMENTI = M I L A N O =

p.c.UFFICIO COLLAUDI = M I L A N O =

La Divisione Impianti Elettrici di Genova ha recentemente segnato che le rondelle per le contropiastre in oggetto costruite dalla Ditta Guido Giraudi hanno un diametro esterno maggiore del diametro del foro nel quale debbono essere alloggiate. Tale deficienza, che rende le rondelle inutilizzabili, è stata riscontrata anche da un incaricato di questa Sede su di un elevato numero di contropiastre già consegnate alle Ditte appaltatrici di apparati centrali elettrici.

In relazione a quanto sopra si dispone che tutti i sacchetti contenenti le rondelle, distribuiti insieme alle contropiastre, siano restituiti, tramite l'Ufficio Collaudi di Milano, alla Ditta costruttrice, la quale provvederà a sue cure e spese alla sostituzione con altre perfettamente a disegno.

L'Ufficio Collaudi di Milano curerà inoltre la consegna alla Ditta Giraudi di tutte le rondelle ancora giacenti presso il Magazzino Approvvigionamenti di Milano e provvederà poi al collaudo delle nuove rondelle che verranno fornite in sostituzione.

Nella distribuzione sarà data dal medesimo Ufficio la precedenza al materiale inviato dalle singole Divisioni, per evitare ritardi ai lavori in corso.

Pregasi confermare.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

82

