



05 GIU 1965

Roma,

1965

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

OGGETTO

Barriere elettriche per P.L.:
controllo di tallonamento e
di posizione asta.

~~502 bis~~

N. I.E.832/37081

Al N.

del

Allegati N. 1

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

= T U T T E =

5-65

A seguito della lettera circolare N°I.E./413/86280/Bo del 17-12-64, con la quale veniva data notizia della fornitura in corso di espletamento per gruppi elettrici di controllo del tallonamento e di posizione delle barriere tipo AG.3 e AG.4, si comunica quanto segue.

I materiali di cui si tratta sono ora disponibili e pertanto codeste Divisioni potranno farne richiesta nei modi d'uso.

Per quanto riguarda l'applicazione del dispositivo citato si precisa che essa deve essere eseguita secondo quanto indicato nel disegno P.492 che si allega in copia riproducibile.

Ciò premesso, si indicano qui di seguito le operazioni preliminari per il montaggio del dispositivo di cui si tratta.

- Foratura della piastra superiore della incastellatura per il fissaggio del supporto P.492/3 e del portacontatto P.492/2.
- Esecuzione di un foro cieco sull'albero porta asta per la introduzione del grano di riferimento di cui è munito il collare P.492/6.

Tale foratura deve essere eseguita come indicato nel

./.

Cam/

502 bis

- 2 -

disegno sopracitato, che rappresenta la posizione dell'albero ad asta aperta.

L'applicazione a cui ci si riferisce, deve essere limitata alle barriere che siano opportunamente predisposte (l'albero porta asta deve già essere munito del foro per il passaggio del conduttore di tallonamento) escludendo quelle che si trovino in condizioni di conservazione tali da richiedere una revisione a breve scadenza e quelle già munite del dispositivo di cui trattasi, anche se di tipo non uguale a quello ora disponibile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

noye