



Roma, 18 GIU. 1966

196

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

N. I.E. 832/11000

OGGETTO

Modifica combinatori a
maniglia.



Al N. del

Allegati N. 3

22-66

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

= T U T T E =

Allo scopo di eliminare nei combinatori a maniglia, l'inconveniente lamentato da alcune Divisioni, consistente nella rottura della vite, marca C.M.1104, che fissa l'albero C.M.1102 con l'appendice porta tamburi C.M.1103, quest'ultimo particolare è stato modificato prevedendo in un solo pezzo l'albero porta tamburi, secondo quanto indicato nei disegni 5675/3, variante I e 5675 bis, variante I in data giugno 1965, che si allegano.

La parte quadra per l'innesto dei tamburi, già prevista di quattro differenti lunghezze secondo il numero dei tamburi applicati (2, 4, 6, 8) è stata limitata a due sole misure corrispondenti alla marca C.M.1103 a, per quattro coppie di mollette, ed alla marca C.M.1103 b, per otto coppie di mollette.

Qualora fosse indispensabile l'impiego del tipo a 2 e 6 coppie di mollette è ovvio che si potranno utilizzare rispettivamente gli alberi per 4 e 8 coppie di mollette previo montaggio di falsi tamburi.

Inoltre, considerato che non vi è necessità di prevedere il montaggio dei combinatori con la morsettieria orientata in una qualsiasi delle quattro posizioni tra di loro sfalsate di 90 gradi, i nuovi combinato

ri sono adatti per il montaggio nella posizione indicata con A sul disegno 5675.

Conseguentemente, i fori da praticare sulle lamiere di sostegno debbono corrispondere a quanto mostrato sulla fig. 1 del citato disegno.

I combinatori di vecchio tipo ancora giacenti alle scorte (complessi supporto e appendici), saranno adoperati come parti di ricambio fino ad esaurimento delle scorte stesse.

Invece per le nuove applicazioni verranno d'ora in poi somministrati combinatori di tipo modificato.

Le richieste di questi dovranno essere avanzate con riferimento alle voci di categoria:

- Complesso supporto, categoria: 825056;
- Albero porta tamburi, completo di maniglia, per 4 coppie di mollette, categoria: 825052;
- Albero porta tamburi, completo di maniglia, per 8 coppie di mollette, categoria: 825053.

Rimangono invariate le voci degli altri particolari necessari per completare il montaggio dei combinatori e cioè le camme, i tamburi ed i dispositivi di piombatura.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

cc

Mayh