

26

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELL'AVIAZIONE CIVILE
AGENZIA AUTONOMA DELLE
FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE

Roma, li 10 Giugno 1966

n° M.111/ 44 /12.3.

n° IE.811/38964/531.2.

540

Servizio Movimento
Servizio Impianti Elettrici

DIVISIONI MOVIMENTO TUTTE

Oggetto: Emissione moduli M.45.
per lavori al blocco
elettrico

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI
TUTTE

Per l'emissione dei mod. M.45 barrato rosso le norme attualmente in vigore (art. 3, parag.7 delle Istruzioni per l'esercizio degli A.C., Libro I, Sezione 2^) stabiliscono che: "Nel caso in cui le operazioni per le quali l'agente della manutenzione deve emettere il modulo M.45 (barrato in rosso) siano tali da arrecare pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio anche in altri impianti collegati con quello interessato direttamente dal lavoro mediante, ad esempio, circuiti di blocco, di consenso, ecc., l'agente stesso dovrà trasmettere telefonicamente a questi ultimi impianti analogo M.45 (barrato in rosso)".

Allo scopo di snellire l'attuale procedura, limitatamente al caso in cui l'ente interessato dai lavori sia l'istrumento di blocco, si dispone in via sperimentale quanto segue.

- Quando l'operaio addetto alla manutenzione emette l'M.45 per lavori ad un istrumento di blocco, il Dirigente Movimento che riceve detto modulo - prima di apporvi la propria firma - deve comunicare, con dispaccio, al posto corrispondente che il blocco non funziona.

Qualora il modulo M.45 venga emesso in un posto non presentato da D.M. nè da A.I. l'agente dell'esercizio dovrà richiedere verbalmente, al Dirigente Movimento dell'impianto dal quale dipende, l'autorizzazione alla firma.

.../...

Divisione Movimento li,
Divisione Impianti Elettrici n°
SERVIZIO R O M A

Si accusa ricevimento della lettera circolare n° M.111/ 44 /123-
- IE.811/38964 /531.2 del .10/6/1966. avente per oggetto "Emissione moduli M.45, per lavori al blocco elettrico".

Detto Dirigente, prima di autorizzarne con dispaccio la firma stessa comunicherà pure con dispaccio all'altro impianto, collegato a mezzo del circuito di blocco con il posto interessato dal lavoro, che il blocco non funziona.

In maniera analoga si deve procedere quanto viene ripristinato il funzionamento del blocco mediante emissione dell'M.45a.


Si prega di riferire sull'esperimento di cui sopra, che dovrà avere inizio con il 1° luglio p.v., al termine di un semestre dalla sua istituzione confermando frattanto al rispettivo Servizio.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IMPIANTI ELETTRICI

ce



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
MOVIMENTO



d.

e