



Roma, 23 - 7 - 1966

196

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

N. I.E.833/49026

OGGETTO

Complessi Westat per carica batterie di P.L. automatici.

Al N. del

Allegati N.



DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

= T U T T E =

29 - 66

A seguito delle anormalità verificatesi, anche recentemente, su complessi Westat per carica batterie di P.L. automatici, sono stati presi contatti con la Compagnia Westinghouse allo scopo di predisporre un piano di revisione delle apparecchiature.

Poichè è stato accertato che la causa delle anomalie risiede nella difettosa costruzione del trasformatore T2, si è convenuti di sostituire il trasformatore suddetto e di effettuare una verifica generale su tutti i complessi Westat che non sono mai stati revisionati.

Ciascuna Divisione pertanto dovrà far pervenire a questo Servizio l'elenco dei complessi installati nei P.L. di competenza, indicando, oltre al numero di specifica, la data dell'ultima eventuale revisione e il tipo di trasformatore ivi esistente, distinguendo se è provisto o meno delle alette di raffreddamento.

Verrà poi programmato il lavoro cui si è fatto cenno e per la sostituzione delle apparecchiature che man mano andranno in officina si utilizzeranno per ora tre complessi Westat già pronti presso la Compagnia.

I complessi che ritorneranno revisionati dall'oficina porteranno vicino al numero di specifica un bol

./.

lo gialle di vernice per l'identificazione.

Per la sostituzione del trasformatore cui si è fatto cenno e per la verifica generale, nessun compenso sarà corrisposto alla Compagnia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

