



Roma, li 23/7/1966

1985

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

N. IE.833/49030

OGGETTO

Gruppo commutatore.

Al N. ~~811~~ del

Istrumenti di Blocco F.S.-

Allegati N.

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

T U T T E

OFFICINALE NAZIONALE A.C.

MILANO

Continuano a pervenire notizie di anormalità di esercizio causate dalla rottura di mollette dei gruppi commutatori esistenti negli Istrumenti di Blocco F.S.-

Poichè i materiali necessari per la modifica dei commutatori sono stati distribuiti già da molto tempo, la sostituzione dovrebbe essere stata eseguita ormai su tutti gli istrumenti esistenti. Il ripetersi delle anormalità impone, perciò, di conoscere se effettivamente il lavoro è stato integralmente portato a termine e pertanto se ne chiede specifica conferma da parte di ciascuna Divisione, conferma a seguito della quale non saranno più ammissibili notizie di anormalità dovute alla rottura delle molle a cui ci si riferisce.

Anche l'Officina A.C. deve far conoscere se, in sede di revisione, trova ancora commutatori non modificati.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Manzoni

30-66