

Roma, 11 17 MAG. 1967

196

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

N. I.E. 831/30739 ST

OGGETTO

16-67
Complessi di alimentazione
e controllo per segnali lumi-
nosi con relè di controllo a
corrente alternata a disco.

Al N. _____ del _____

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

T U T T E

OFFICINA APPARATI CENTRALI

MILANO

OFFICINA TRAZIONE ELETTRICA

BOLOGNA

Dalla Divisione I.E. di Verona è stato segnala-
to che i complessi di alimentazione e controllo forniti
dalla Ditta Trucco in base all'ordinazione A.413/607/ del
7/6/65 e contrassegnati sui trasformatori con i numeri
di matricola da 15001 a 16200, presentano una inversione
di filatura interna rispetto ai complessi fin qui approv-
vigionati, ciò che provoca, in caso di sostituzione di un
complesso in esercizio, una inversione del controllo.

Da accertamenti eseguiti è risultato che l'intera
partita presenta l'inconveniente, che non potrà ripetersi
in successive forniture essendo state introdotte specifiche
precisazioni nelle norme tecniche.

Per rendere regolare la filatura dei complessi in
discorso, è sufficiente invertire fra loro, in corrispon-
denza dei contatti striscianti 1 e 2 di accoppiamento col relè
schermo, i conduttori di uscita del trasformatore di control-
lo che ad essi fanno capo.

La rispondenza dei collegamenti può essere accer-
tata effettuando, dopo l'inversione, la prova di corrispon-
denza dei morsetti con le modalità qui di seguito indicate.

./.

Connessi metallicamente fra loro i morsetti 1 della morsettiera di alimentazione e di quella a cui fanno capo i contatti striscianti di collegamento al relè schermo e inserita fra i contatti 7 e 8 di collegamento al relè schermo una lampada da 12 V 20 Watt, alimentando il complesso dai morsetti 1 e 2 della morsettiera di alimentazione, la tensione che si misura fra i morsetti 2 delle due morsettiere deve essere eguale alla differenza fra la tensione di alimentazione e quella di controllo.

I complessi in discorso sono stati somministrati nel periodo compreso fra il novembre 1965 e il febbraio 1966 nei quantitativi appresso indicati :

- Div. I.E. di Torino	n°	127
- " " di Milano	"	140
- " " di Verona	"	259
- " " di Venezia	"	42
- " " di Genova	"	89
- " " di Bologna	"	127
- " " di Napoli	"	43
- " " di Bari	"	30
- " " di Reggio Calabria	"	150
- " " di Palermo	"	224.

Tanto si comunica affinché le Divisioni ora elencate e quelle che abbiano, eventualmente, ricevuto i complessi in discorso per successivi scambi apportino la variante sopra indicata.

L'Officina TE di Bologna terrà conto del contenuto della presente nell'effettuazione del collaudo dei complessi in corso di fornitura.

Pregasi confermare.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO