



Roma, li 28/3/1968

196

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

N. IE.832/19732

OGGETTO

Pedali P.40 mod. e P.70.

Al N.

del

Allegati N.

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

TUTTE

OFFICINA APPARATI CENTRALI

MILANO

14-68

A seguito di prove effettuate su vasta scala, si è deciso di impiegare sui pedali P.40 mod. e P.70 l'olio Esso univis j 43 in luogo del liquido speciale Fiat etichetta azzurra HD 70 R3.

L'olio Esso univis, pur presentando le caratteristiche positive dell'altro, non manifesta però un'incompatibilità di miscelazione con altri liquidi ed in particolare con l'acqua che, in piccole quantità, può formarsi per condensa e che può essere causa di anormalità.

Per quanto sopra, d'ora in poi tutti i pedali P.40^{mod.} verranno distribuiti dall'Officina A.C. di Milano con olio Esso univis j 43. Per i P.70 di nuova fornitura saranno presi, da questo Servizio, accordi analoghi con la Compagnia Westinghouse.

Circa i pedali attualmente in opera, funzionanti con liquido Fiat, ogni Divisione provvederà gradualmente alla sua sostituzione con l'olio Esso di cui si è già disposte l'acquisto e che sarà disponibile entro breve presso il Magazzino Approvvigionamenti di Milano.

Si rende noto altresì che l'olio Esso univis j43 è già impiegato negli ammortizzatori dei pedali Silec, ma che, per tale impiego, esso è miscelato con petrolio e perciò è inadatto all'impiego nei pedali P.40 mod. e P.70, i quali debbono essere riempiti con olio senza additivi.

Si prega di confermare il ricevimento della presente.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO