



Roma, - 7 DIC. 1968

196

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

N. I.E. 831/72519

OGGETTO
Revisione relè a corrente
alternata a disco a 2 ele
menti tipo F.S. con 4/4
contatti.



Al N.

del

Allegati N.

OFFICINA TRAZIONE ELETTRICA

BOLOGNA

p.n. DIVISIONE IMPIANTI ELETTRICI

T U T T E

50-58

Come noto, a seguito di trattativa privata approva
ta dal Sig. Ministro, è in corso di stipulazione il con
tratto con la Società AMF - SASIB di Bologna per la revi
sione del relè a corrente alternata di cui all'oggetto.

Inoltre con la nota I.E./222/Pc/967/5009/64322 del
29/10/1968 codesta Officina è stata incaricata della con
segna dei lavori alla sopra indicata Società anche nelle
more della stipulazione del regolare contratto.

Tenuti presenti i quantitativi di relè da revisio
nare, indicati dalle singole Divisioni a seguito della ri
chiesta di questa Sede e i quantitativi di relè già revi
sionati, si dispone che fino al dicembre dell'anno prossi
mo sia osservato il seguente piano di revisione.

- Dicembre	1968	- n°	112	relè della Div.I.E. di	Trieste
"	"	"	112	" " " "	Ancona
"	"	"	112	" " " "	Napoli
Gennaio	1969	"	336	relè della Div.I.E. di	Torino
Febbraio	"	"	112	" " " "	Trieste
"	"	"	224	" " " "	Ancona
Marzo	"	"	224	" " " "	Firenze
"	"	"	112	" " " "	Genova
Aprile	"	"	112	" " " "	Torino
"	"	"	224	" " " "	Napoli
Maggio	"	"	112	" " " "	Ancona
"	"	"	224	" " " "	Trieste

./.

Cam/

- Giugno	1969	- n°	224	relè della Div.I.E. di	Genova
"	"	"	112	"	Firenze
- Luglio	"	"	112	"	Venezia
"	"	"	224	"	Reggio Calabria
- Agosto	"	"	224	"	Milano
"	"	"	112	"	Torino
- Settembre	"	"	224	"	Napoli
"	"	"	112	"	Bari
- Ottobre	"	"	112	"	Genova
"	"	"	224	"	Ancona
- Novembre	"	"	112	"	Milano
"	"	"	224	"	Venezia
- Dicembre	"	"	336	"	Torino

La spedizione dei relè verrà effettuata, come di norma, a mezzo di casse mobili nella località che verrà concordata mediante accordi diretti. Le Divisioni che riceveranno i relè revisionati devono curarne la urgente sostituzione con quelli in esercizio e provvedere immediatamente alla restituzione di questi ultimi, mediante le medesime casse mobili, allo scopo di non ritardare, data la ridotta scorta tecnica, il ciclo della revisione.

Poichè il quantitativo totale di relè qui segnalato non raggiunge il limite di 14.000 le Divisioni sono interessate ad effettuare una accurata verifica e a rettificare eventualmente il quantitativo di relè a suo tempo segnalato.

Pregasi confermare

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

