



Roma, 10 DIC. 1968

196

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

N. I.E. 832/72686

OGGETTO  
Rottura delle calotte  
Pedali P.70  
Ordinazione 413/1043/8311  
del 17.7.67 -



Al N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Allegati N. \_\_\_\_\_

DIVISIONE IMPIANTI ELETTRICI  
TORINO

p.n. DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI  
T U T T E

p.n. OFFICINA APPARATI CENTRALI  
MILANO

51-68

Con riferimento al precedente carteggio intercorso sull'argomento in oggetto, la Compagnia Westinghouse ha comunicato che provvederà al più presto a consegnare 500 calotte di tipo modificato destinate a sostituire altrettante calotte danneggiate in esercizio.

Ciò premesso, codesta Divisione è incaricata di stabilire, con la predetta Compagnia, le modalità per la consegna delle citate calotte e di provvedere successivamente alla loro distribuzione alle Divisioni interessate e all'Officina A.C. -

Queste ultime dovranno pertanto comunicare a codesta il quantitativo di calotte occorrenti.

Successivamente, le Divisioni <sup>e l'Officina</sup> restituiranno un pari numero di calotte difettose, che codesta Divisione dovrà a sua volta restituire alla Compagnia Westinghouse.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
*[Signature]*

3609 Tipo-Lito F.S. Roma - Ord. 677/17-16-1968 - 856.000 B 50 - 21x29,7

Cam/