

5 NOV. 1969


DIREZIONE GENERALE

Roma,

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

N. I.E.831/ 62909

(da citare nella risposta)



Rif. \_\_\_\_\_

OGGETTO: Revisione relè a corrente alternata a disco a 2 elementi tipo F.S. con 4/4 contatti.

del \_\_\_\_\_

25-69

OFFICINA TRAZIONE ELETTRICA

BOLOGNA

p.n. DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

T U T T E

Facendo seguito alla nota IE.831/72519 del 7/12/68 con la quale venivano date disposizioni per l'invio alla revisione presso la Società A.M.F.-SASIB dei relè a corrente alternata a disco con 4/4 contatti per il periodo intercorrente dal dicembre 1968 al dicembre 1969, tenuti presenti i quantitativi di relè ancora da revisionare, si dispone che per il prossimo anno 1970 sia osservato il seguente piano di revisione.

- Gennaio	1970	- n°	112	relè della	Div. I.E.	di	Verona	
		- "	112	"	"	"	Ancona	
		- "	112	"	"	"	Palermo	
- Febbraio	1970	- "	112	"	"	"	Torino	
		- "	224	"	"	"	Reggio C.	
- Marzo	1970	- "	112	"	"	"	Trieste	
		- "	224	"	"	"	Reggio C.	
- Aprile	1970	- "	112	"	"	"	Genova	
		- "	112	"	"	"	Firenze	
		- "	112	"	"	"	Napoli	
- Maggio	1970	- "	112	"	"	"	Venezia	
		- "	224	"	"	"	Reggio C.	
- Giugno	1970	- "	112	"	"	"	Milano	
		- "	224	"	"	"	Bari	
- Luglio	1970	- "	112	"	"	"	Bologna	
		- "	112	"	"	"	Roma	
		- "	112	"	"	"	Palermo	
- Agosto	1970	- "	112	"	"	"	Torino	
		"	224	"	"	"	Ancona	

./.

Cam/

7131 Tipo-Uto F.S. Roma, Ord. 166 del 2-12-1968 c. 350.000 B. 60 - 21x297

674

- Settembre	1970	- n° 112	relè della Div.I.E.	di Venezia				
		- " 112	" "	" "	" "	" "	" "	Firenze
		- " 112	" "	" "	" "	" "	" "	Reggio C.
- Ottobre	1970	- " 112	" "	" "	" "	" "	" "	Milano
		- " 112	" "	" "	" "	" "	" "	Genova
		- " 112	" "	" "	" "	" "	" "	Bologna
- Novembre	1970	- " 224	" "	" "	" "	" "	" "	Napoli
		- " 112	" "	" "	" "	" "	" "	Venezia
- Dicembre	1970	- " 112	" "	" "	" "	" "	" "	Torino
		- " 112	" "	" "	" "	" "	" "	Trieste
		- " 112	" "	" "	" "	" "	" "	Genova

La spedizione dei relè verrà effettuata, come in precedenza, a mezzo di casse mobili nella località che verrà concordata mediante accordi diretti. Le Divisioni che riceveranno i relè revisionati devono curarne la urgente sostituzione con quelli in esercizio e provvedere immediatamente alla restituzione di questi ultimi, mediante le medesime casse mobili, allo scopo di non ritardare, data la ridotta scorta tecnica, il ciclo della revisione.

Poichè, nonostante le rettifiche già inviate nel corso del corrente anno, il quantitativo totale di relè da revisionare non raggiunge ancora il limite di 14.000 unità, le Divisioni sono interessate ad effettuare una ulteriore accurata verifica e a rettificare eventualmente il quantitativo di relè a suo tempo indicato.

Pregasi confermare

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

*Hayes*