AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO DIREZIONE GENERALE

> Servizio Movimento Servizio Impianti Elettrici



Roma, li 26 novembre 1970

Servizio Movimento CIRCOLARE N. 3211

M.112/47/12.3

Servizio Impianti Elettrici 811 CIRCOLARE N. 156821

IE.811/531.2

EMISSIONE MOD.M.45 PER LAVORI AL BLOCCO ELETTRICO

AGLI IMPIANTI ED UFFICI INTERESSATI (secondo il prospetto "Obbligo di distribuzione") p.c.SIGG.DIRETTORI COMPARTIMENTALI TUTTI

SOMMARIO

- 1) Premessa
- 2) Disposizioni normative
- 3) Distribuzione e conferma

OBBLIGO DI DISTRIBUZIONE - La presente deve essere distribuita a cura delle singole Segreterie degli Uffici Centrali e di ciascuna Segreteria divisionale, alle unità e categorie di personale di seguito indicate. Le unità destinatarie sono tenute a conservare la presente fra la documentazione di carattere permanente.

UNITA	Unità periferiche		Categorie
CENTRALI	del Servizio Movimento	del Servizio Impianti Elettrici	di personale
Uffici Sezioni Reparti del Servizio Movimento - 0 - Uffici Nucleo O M Sezioni e Reparti Ufficio 80 del Servizio Impianti Elettrici	Divisioni Sezioni Gruppi divisionali Reparti di esercizio Uffici D C e D U Stazioni e P.B.I. Scuole Professionali	Divisioni Sezioni 2° Reparti della Sezione 2° Sezioni nuovi impianti Reparti di esercizio Zone Tronchi	Direttivo, Revisori e Segretari addetti allo esercizio (Movimento) Direttivo Personale tecnico di concetto degli Uffici Dirigenti tecnici (Impianti Elettr.

1) - <u>Premessa</u>

Con circolare M.111/44/12.3 = IE.811/38964/531.2 del 10/6/1966 è stato disposto che il dirigente movimento che riceve un modulo M.45 interessante l'istrumento di blocco, prima di firmarlo, comunichi con dispaccio al posto corrispondente che il blocco elettrico è da considerarsi fuori servizio, e ciò in deroga a quanto previsto dall'art. 3/7 I.E.A.C. libro I, Sezione 2°, in base al quale l'operaio IE dovrebbe trasmettere analogo mod. M.45 al predetto posto corrispondente. Al riguar do è stato chiesto:

- quale procedura si debba seguire quando il modulo M.45 viene presentato ad un Apposito Incaricato;
- come si debba procedere quando il mod. M.45 viene emesso
 per la riparazione di un guasto preesistente all'emissione
 del modulo stesso e quindi dopo che il "guasto blocco" è già
 stato annunciato al posto corrispondente da parte della stazione che per prima è venuta a conoscenza dell'anormalità.

2) - Disposizioni normative

and haddecesty by them in t

చించించి? చినిఆచ⊹డు...

- Quando il mod. M.45 viene presentato ad un A.I. questi, prima di firmarlo, deve ottenere l'autorizzazione del D.M. inte
 ressato (dispaccio), analogamente a quanto previsto per i po
 sti presenziati da deviatore o manovale;
 - quando il modulo M.45 viene emesso dopo che il guasto blocco è già stato annunciato al posto corrispondente, non è necessario che il D.M. faccia seguito con altro dispaccio, essendo sufficiente una comunicazione telefonica non registrata
 relativa al modulo M. 45 ricevuto.

3) - Distribuzione e conferma

Gli Uffici DC e DU, le Stazioni, le Scuole professionali e i Tronchi I.E. portino quanto sopra a conoscenza del dipendente personale interessato.

Le Divisioni confermino al proprio Servizio, le unità periferiche alla propria Divisione, utilizzando il tagliando in calce.

IL DIRETTORE DEL IMPIANTI ELET	TRICI		TORE DEL SERVIZIO
C ONFERMAT.	A IL	Prot.	10
TAGL	LANDO DI CON	FERMA DA STACC	ARE
(timbro)		no	11
OGGETTO:	AL		
Circolare normativa	Mov.32/11 =	• `	
I.E. 1.56 $\sqrt{\frac{811}{821}}$ = M.1	12/47/12.3.		
821 I.E. 811/531.2 del		1970	
Si co	nferma il ri	cevimento e la	distribuzione
della circolare in	oggetto.	•	•
	IL	CAPO	• • • • • • • • • • •