

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

OGGETTO: Revisione ^{relè} a corrente alternata a disco tipo F.S. con 4/4 contatti

Roma, 2 Aprile 1971

N. I.E.831/17479

(da citare nelle risposte)

Rif. _____

del _____

12-71

OFFICINA TRAZIONE ELETTRICA
BOLOGNA

p.n. DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI
T U T T E

Con la nota I.E.831/67549 del 16/12/1970 venivano date disposizioni per l'invio alla revisione presso la Società A M F - SASIB dei relè a corrente alternata a disco tipo F.S. con 4/4 contatti per l'anno 1971.

Dall'esame della situazione riepilogativa, relativa alle revisioni, aggiornata al marzo 1971, qui fatta pervenire dalla Divisione I.E. di Bologna, è risultato che deve ancora essere parzialmente soddisfatto il programma predisposto per l'anno 1970, programma che non è stato rispettato anche in dipendenza della ritardata restituzione dei relè da revisionare da parte di alcune Divisioni.

Pertanto il programma predisposto per il 1971 con la nota sopra citata deve considerarsi annullato e la Divisione I.E. di Bologna, incaricata di curare il movimento dei relè fra la Ditta e le Divisioni, provvederà fino al giugno del corrente anno a completare le revisioni predisposte per l'anno 1970 con la nota I.E.831/62902 del 5/11/1969.

Per il secondo semestre del corrente anno il piano di revisione da osservare sarà il seguente.

Luglio	1971	-	n°	240	relè della Div. I.E. di Milano				
			"	120	"	"	"	"	" Venezia
Agosto	1971	-	n°	240	"	"	"	"	" Trieste
			"	120	"	"	"	"	" Bologna
Settembre	1971	-	"	240	"	"	"	"	" Firenze
			"	120	"	"	"	"	" Ancona
Ottobre	1971	-	n°	120	"	"	"	"	" Palermo
			"	120	"	"	"	"	" Verona
			"	120	"	"	"	"	" Venezia

./.

Cam/

716

Novembre	1971	-	n°	120	relè	della	Div.I.E.	di	Trieste
"	"	"	"	120	"	"	"	"	Genova
"	"	"	"	120	"	"	"	"	Bologna
Dicembre	1971	-	n°	120	"	"	"	"	Firenze
"	"	"	"	120	"	"	"	"	Napoli
"	"	"	"	120	"	"	"	"	Venezia

La spedizione dei relè verrà effettuata, come in precedenza, a mezzo di casse mobili nella località che verrà concordata mediante accordi diretti.

Si raccomanda ancora una volta alle Divisioni che riceveranno i relè revisionati di curarne la urgente sostituzione con quelli in esercizio e di provvedere alla immediata restituzione di questi ultimi mediante le medesime casse mobili; allo scopo di non ritardare ulteriormente il ritmo della revisione.

Pregasi confermare.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Uaye
f