

FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

OGGETTO : Danneggiamento,
per errata manipolazione,
degli interruttori a scatto
per impianti di segna-
lamento.

Roma, 17 LUG 1971

N. I.E.831/38643

(da citare nella risposta)

Rif. _____

del _____

28-71

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

T U T T E

Dai rapportini sulle anomalità di esercizio viene rilevato, con una certa frequenza, il disservizio provocato da difetti degli interruttori a scatto, difetti che, al l'esame degli apparecchi, risultano causati da errata manipolazione dei due pulsanti, di scatto e di riarmo, di cui è dotato l'interruttore e precisamente dall'uso del pulsante di scatto per provocare il riarmo dell'apparecchio dopo un intervento.

I due pulsanti si distinguono negli apparecchi della prima serie per le loro dimensioni, più piccolo quello di scatto, più grande quello di riarmo, e in quelli della serie successive oltre che per le dimensioni anche per il colore e per le indicazioni riportate sulla testa del pul sante. In questi ultimi il pulsante di scatto è di colore rosso e porta incisa in bianco una lettera O, mentre quel lo di riarmo è nero e porta incisa la lettera I.

Si interessa pertanto, allo scopo di evitare il ri petersi di anomalità con conseguente danneggiamento degli apparecchi, di richiamare l'attenzione del personale dell'esercizio nostro e del movimento sull'uso corretto dei due pulsanti nell'esecuzione delle eventuali manovre che si rendano necessarie sugli interruttori.

Pregasi confermare.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Woye

Cam/