

FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

OGGETTO: Serrature F.S. a
catenaccio.

Roma, 7 AG 1971

N. I.E. 832/44033

(da citare nelle risposte)

Rif. _____

del _____

34-71

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

T U T T E

Sono state qui segnalate da una Divisione le seguenti manchevolezze riscontrate nelle serrature del tipo in oggetto, di nuova fornitura.

- 1) - Nelle serrature F.S. a catenaccio ad una e due chiavi, l'anello collegato al chiave non risulta saldato.
- 2) - Nelle serrature F.S. a catenaccio a tre chiavi A/B-C, manca il fermo della chiave del catenaccio secondario C, il che consente alla chiave stessa di poter girare lungo tutto l'arco di 360°.

Ciò premesso s'invitano codeste Divisioni a disporre per un accurato controllo sia delle serrature in opera che di quelle alle scorte ed a provvedere con urgenza alla eliminazione delle irregolarità sopra citate, e cioè alla saldatura dell'anello collegato al chiave ed alla applicazione del fermo della chiave del catenaccio C, onde evitare in quest'ultimo caso che la chiave possa ruotare per tutti i 360°.

Pregasi confermare.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

