




AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, 24 APR. 1973

Cl. I.E.7.1/ 20847  
(da citare nella risposta)

Ri

del

UFFICI IMPIANTI ELETTRICI

TUTTI

p.n. DIVISIONE COLLAUDI I.E.

NAPOLI

OGGETTO: Relè unitari a corrente continua tipo F.S. mod. 1958

13 - 73

Come già fatto noto con i telegrammi IE.7.1/13/834 del 7/3/73 e IE.7.1/13/1808 del 14/3/73 i relè a corrente continua appartenenti alle forniture effettuate dalla Soc. FACE per le ordinazioni rilasciate dal 1967 al 1971 devono essere sottoposti a revisione in quanto su alcuni di essi sono state riscontrate anomalie che possono dare luogo a gravi anomalie di esercizio.

I relè in discorso sono quelli contrassegnati con i seguenti numeri di matricola:

- relè con 4/2 contatti dal n° 62.000 al n° 72.000 e dal n° 89.101 al n° 94.100 ;
- relè con 8/6 contatti e bobine da 8 ohm dal n° 9.001 al n° 9.800 ;
- " " 8/6 contatti dal n° 143.501 al n° 153.500 ;
- " " 14/6 contatti dal n° 45.501 al n° 55.500 ; dal n° 56.961 al n° 58.950 e dal n° 66.651 al n° 71.650 .

Dall'ultima partita di relè con 14/6 contatti sono da escludere dalla revisione quelli aventi le matricole dal n° 68.852 al n° 71.650, in quanto essendo stati costruiti dopo il verificarsi della prima anomalia, in essi si è provveduto al bloccamento della vite di regolazione del traferro mediante l'applicazione di una goccia di vernice bloc

./.

Cam/

P. cl.



775

2.

cante dopo la verifica del regolare serraggio del controdado.

Gli Uffici Impianti Elettrici di Venezia, Trieste, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo provvederanno all'immediata restituzione degli apparecchi alle scorte, aventi le matricole comprese fra quelle sopra indicate, alla Soc. FACE presso lo Stabilimento di Maddaloni. Una volta che siano stati restituiti dalla Società i relè aggiornati questi dovranno essere sostituiti a quelli in esercizio che saranno successivamente inviati alla Ditta e così fino all'ultimazione dell'aggiornamento. La Divisione Collaudi di Napoli dovrà coordinare il lavoro di ricevimento, di controllo e di spedizione degli apparecchi.

Per i rimanenti Uffici il lavoro di revisione, tenute presenti le notevoli scorte esistenti presso di essi, verranno eseguite sul posto da incaricati della Soc. FACE assistiti da un collaudatore o dell'unità di collaudo presente nella stessa località che sarà tempestivamente preavvisata o da persona all'uopo delegata.

Gli Uffici dovranno provvedere a concentrare i relè in adatto locale in cui sia possibile disporre di una alimentazione a corrente continua a 48 Volt per la verifica delle caratteristiche elettriche dei relè dopo che sia stato provveduto ad accertare il regolare bloccamento del dado di fissaggio del grano di regolazione del traferro.

Detto lavoro di revisione dovrà essere avviato a decorrere dal 2 maggio prossimo venturo ed esso verrà effettuato secondo il seguente ordine di priorità, Milano, Genova, Verona, Cagliari, Bologna, Torino.

Telefonicamente verranno date tempestive informazioni.

Gli Uffici che non hanno ancora fornito le notizie richieste con i telegrammi avanti citati sono interessate a farlo con la massima urgenza.

Pregasi confermare.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO