



AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, 9 GIU. 1973

Classif. I.E.5.3.1bis/24964

UFFICI IMPIANTI ELETTRICI

T U T T I

46-73

OGGETTO: Impianti di sicurezza  
e segnalamento.  
Protezione con scaricatori.

Continuano a rilevarsi dai rapportini delle anomalie frequenti disservizi nella circolazione treni causati da fusioni di valvole o scatti di interruttori, provocati da scariche atmosferiche.

Poichè spesso non viene data notizia, per queste anomalie, della presenza o meno di scaricatori sui circuiti interessati, si invitano codesti Uffici a una precisa osservanza di quanto disposto al riguardo dall'ultimo capoverso della circolare I.E./<sup>1833</sup>38636 del 19-7-71, la cui applicazione è stata anche sollecitata con la nota I.E.833/582 del 10-1-72.

Si richiama inoltre l'attenzione di codesti Uffici sulla necessità di controllare gli impianti di protezione, poichè in occasione di sopralluoghi effettuati in qualche impianto è stata notata, una non corretta installazione degli scaricatori ed alti valori di resistenza della presa di terra. Questa ultima condizione pregiudica in modo particolare il corretto intervento della protezione.

Per quanto riguarda il prospetto sulla consistenza e ti

Cam/



778

2.

po degli scaricatori impiegati nella protezione degli impianti di giurisdizione, prospetto a suo tempo richiesto con la circolare di cui sopra, si fa presente che esso non è stato inviato da tutti gli Uffici. Se ne sollecita pertanto nuovamente l'invio che dovrà essere effettuato entro il 15-IX-73.

Gli Uffici che hanno già provveduto alla compilazione del prospetto a seguito della precedente circolare, si limiteranno ad aggiornare, ad oggi, il prospetto già inviato.

Si rimane in attesa di conferma.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Rob', is written below the typed name of the Director of the Service.