



20-73

UFFICI IMPIANTI ELETTRICI

T U T T I

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, 12 LUG. 1973

Classif. I.E.5.31/34476

L'Espresso della risposta

OGGETTO: Anormalità apparecchiature impianti di segnalamento.

Si reputa necessario talvolta richiedere, per esame, apparecchi che hanno dato luogo ad anormalità di funzionamento in esercizio, allo scopo di potere risalire alle eventuali cause e provvedere, se del caso, agli opportuni interventi, sugli apparecchi del medesimo tipo di nuova costruzione.

Affinchè tale esame consenta un efficace risultato occorre che gli apparecchi di cui trattasi siano nelle condizioni in cui si trovavano all'atto dell'anormalità e cioè non abbiano subito operazioni di revisione o di riparazione di alcun genere.

In relazione a ciò, e poichè accade spesso che apparecchi richiesti tempestivamente da questa Sede per esame appena segnalata l'anormalità, pervengano dopo essere stati spiombati ed aperti, oppure viene segnalato che gli stessi sono stati già esaminati, si prega di volere attenersi a quanto segue :

- 1) - Ogni qualvolta viene inviato di propria iniziativa da parte dell'Ufficio qualche apparecchio in esame, si do-

./.



782

2.

vrà curare che lo stesso venga inviato con i sigilli ap-
posti all'atto del collaudo ancora integri.

- 2) - Nel caso in cui sul rapporto giornaliero delle anorma-
lità o a seguito di accertamenti, la causa dell'anorma-
lità venga attribuita a difetto di apparecchio piombato,
questo non dovrà essere spiombato salvo diversa disposi-
zione diretta di questa Sede.
- 3) - In linea di massima gli apparecchi che pervengano dal
collaudomuniti di un piombo che ne impedisce l'apertura,
non dovranno essere spiombati per esami e revisioni.

Pregasi confermare

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Ziani'.