




AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO



20-44

UFFICI IMPIANTI ELETTRICI

T U T T I

UFFICIO COLLAUDI I.E.

MILANO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, li 29 NOV. 1974

I.E.5.31/52388

OGGETTO: Relè schermo con ventola
non centrata a riposo.

In aggiunta alle disposizioni trasmesse con la nota I.E.5.31/34314 del 3/8/1974 concernenti la revisione dei relè schermo del tipo con ventola non centrata a riposo aventi numero di matricola inferiore a 2900, si porta a conoscenza che la Ditta Feme, in seguito ad un approfondito esame recentemente fatto, ha accertato la possibilità di sostituire, sul lotto di relè schermo con numero di matricola sino a 1100, la biella di spinta avente un foro ad asola della lunghezza di 33 mm con quelle attualmente impiegate aventi il medesimo foro lungo 19 mm, senza danneggiare la ventola sulla quale agisce.

La riduzione della lunghezza del foro ad asola è stata attuata per migliorare le condizioni di funzionamento del relè in fase di diseccitazione. Contemporaneamente sarà anche sostituito il perno di ottone che accoppia la biella suddetta alla leva dell'ancora dell'elettromagnete neutro, montando perni di acciaio in lega di Mn e Pb -

Il compenso per tale operazione è stato pattuito con la Ditta Feme nella misura complessiva di £. 500 per cadauno relè. La medesima Ditta si è altresì impegnata a sostituire sui relè compresi fra i numeri di matricola 1100 e 2900 il perno avanti indicato senza alcun onere per questa Azienda.

Pregasi provvedere in conformità.

d'ordine
del Direttore del Servizio

Cam/