



AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, li 15 APR. 1975

Classif. I.E.5.31/17401
(da citare nella risposta)

Rif. _____

del _____ (_____)

8-75

UFFICIO IMPIANTI ELETTRICI

T U T T I

OGGETTO: Dispositivi temperizzatori elettronici pesati in armadietti lungo linea.

Durante la scorsa stagione estiva si sono verificati numerosi disservizi negli impianti di P.L. per guasti ai dispositivi temperizzatori elettronici pesati negli armadietti lungo linea.

Perchè nella maggioranza dei casi la causa dei danneggiamenti è stata individuata nella elevata temperatura ambiente a cui i dispositivi sono stati sottoposti, questa Sede ha già programmato con la Ditta costruttrice una serie di provvedimenti consistenti fra l'altro nella sostituzione di alcuni componenti con altri più idonei di quelli attualmente montati, a funzionare nelle gravose condizioni di esercizio avanti dette.

Alle scopo però di aumentare al massimo grado l'affidabilità dei dispositivi in argomento si invita questa Ufficio a prendere, prima della prossima stagione estiva, opportune misure onde contenere sotto 45°C la temperatura nell'interno degli armadietti e a dare notizia a questa Sede della soluzione che si intende adottare.

Pregasi confermare.

D'ordine
del Direttore del Servizio