



5-76

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO I.E.

Roma, li 31 MAR 1976

Classif. I.E. 532/14751  
(da citare nella risposta)

UFFICI IMPIANTI ELETTRICI  
COMPARTIMENTALI

T U T T I

Oggetto: riparazione casse di manovra elettriche da deviatoio, tipo F.S.P.64. -

p.n. OFFICINA TRAZIONE ELETTRICA

BOLOGNA

p.c. OFFICINA APPARATI CENTRALI

MILANO

Come è noto, per incarico ricevuto da questa Sede, la Officina T.E. di Bologna (Sezione Collaudi) gestisce contabilmente e tecnicamente da anni il lavoro di riparazione delle casse di manovra del tipo indicato in oggetto in opera nei vari impianti della Rete che, di solito, è affidato alla Soc. AMF-SASIB, di Bologna, costruttrice delle casse stesse.

Allo scopo di consentire all'Officina T.E. di Bologna l'immediato reintegro ai mittenti delle casse di manovra e quindi ancor prima della riparazione, questa Sede ha costituito a Bologna un'apposita "Riserva tecnica" delle apparecchiature in oggetto così formata :

- Ctg. 831/396 casse di manovra elettriche tipo F.S.P.64 per deviatoi semplici e inglesi semplici ad aghi elastici, posa destra ..... n. 14
- " 831/397 casse c.s., posa sinistra ..... " 14
- " 831/406 casse di manovra elettriche tipo F.S.P.64 per deviatoi doppi ed inglesi doppi ad aghi elastici, posa destra ..... " 4
- " 831/407 casse c.s., posa sinistra ..... " 4.

Ciò premesso, si danno le seguenti disposizioni per una migliore organizzazione :

- 1) le casse di manovra da riparare dovranno essere inviate a Bologna, Officina T.E. (Scalo Bologna Arcoveggio) per il tramite del Magazzino Compartimentale di ciascun Ufficio I.E.;



813

- 2 -

- 2) le casse debbono essere complete di motore e senza elettrognete;
- 3) l'Officina T.E. di Bologna provvederà immediatamente dopo il ricevimento dell'apparecchiatura guasta semprechè la disponibilità della "riserva tecnica" lo permettano.  
Qualora ciò non sia possibile, al reintegro stesso si farà luogo man mano che usciranno dalla riparazione i tipi di cassa richiesti e secondo un ordine di priorità connesso con la data di ricevimento;
- 4) alle casse stesse deve essere unita, per il Collaudatore, una breve descrizione atta ad illustrare la natura del guasto e degli inconvenienti presentati.

Anche per gli elettromagneti è all'esame di questo Servizio l'opportunità e la possibilità di costituire analoga "riserva tecnica". Per il momento, comunque, tali dispositivi dovranno essere inviati a parte e verranno restituiti agli impianti a cura dell'Officina T.E. di Bologna man mano che essi saranno riparati.

Si attende conferma di ricevimento della presente e di ottemperanza alle disposizioni impartite.

D'ordine del  
Direttore del Servizio I.E.  
IL CAPO DELL'UFFICIO 5°