



AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO



8-78

UFFICI IMPIANTI ELETTRICI

T U T T I

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, 7.7.1978

Classif. I.E.5.33/DP/30431

(da compilare nella richiesta)

Rif. _____

del _____ (_____)

OGGETTO: riparazione casse di
manovra elettriche da
deviatoio tipo F.S.P.64

p.c. OFFICINA TRAZIONE ELETTRICA
BOLOGNA

Con la lettera I.E.5.32/17451 del 31.3.76 si impartivano disposizioni a tutti gli Uffici sulle modalità di invio delle casse di manovra F.S.P.64 per la loro riparazione affidata alla Società SASIB di Bologna e gestita contabilmente e tecnicamente dalla Officina T.E. (Sezione Collaudi) di Bologna.

Si è constatato che, contrariamente a quanto disposto, molte casse arrivano alla suddetta Officina T.E. prive della contropiastra per l'attacco del cavo esterno e della basetta con cono terminale che in sede di revisione debbono essere sostituite da altre nuove.

Pertanto, al fine di evitare spreco di materiali, si fa presente che le casse in oggetto dovranno essere inviate all'O.T.E. complete della contropiastra per l'attacco del cavo, disegno 843/38 e della basetta con cono terminale, prelevando gli stessi dalla cassa di scorta che va a sostituire quella da inviare per la revisione.

IL CAPO DELL'UFFICIO 5°

Cam/