



<b>FERROVIE DELLO STATO</b>
SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

<b>CIRCOLARE</b> tipo di pubblicazione	IE.n. sigla	281 progressive	866 argomento
5.311 unità mittente		29.12.1981 data	

Viste, ai sensi della Circolare n.P.OM1.3/609  
del 9 gennaio 1980

IL CAPO DELL'UFFICIO  
*[Signature]*

OGGETTO: Contropiastre per dispositivi elettronici.

Allegati: n°1 dis. P.543.

Allegato alla circolare I.E.5.311/11924 del 18/03/81 veniva trasmesso un disegno relativo alle piastre di base e relative contropiastre di dispositivi elettronici per impianti di segnalamento.

Da una verifica del disegno è risultato errata la disposizione dei morsetti delle piastre di base e delle contropiastre di cui alla posizione D, nonché la colorazione delle spine di cui alla posizione B.

Nel correggere la disposizione dei morsetti è stata anche variata la quantità dei morsetti e pertanto le contropiastre modificate assegnate ai progressivi 142 (per i dispositivi di ritardo alla eccitazione) e 143 (per i dispositivi di ritardo alla diseccitazione) sono state dotate di quattro morsetti (34-35-36-37) per essere utilizzate indifferentemente con i dispositivi di ritardo del nuovo e del vecchio tipo.

Si chiarisce che in caso di sostituzione delle contropia-

DISTRIBUZIONE - La presente deve essere distribuita alle Unità e Gruppi di personale qui indicati. Tutte le Unità destinatarie del Servizio Impianti Elettrici hanno l'obbligo di curare la conservazione della circolare fra le documentazioni di carattere permanente.				
UNITA' DEL SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI			ALTRE UNITA'	
UNITA' DELLA SEDE CENTRALE	UNITA' PERIFERICHE	GRUPPI DI PERSONALE	UNITA' DELLA SEDE CENTRALE	UNITA' PERIFERICHE
UFFICIO 7° UFFICIO 5° Div. 51 " 52 " 53 " 54	UFF.I.E.COMP.LI " Collaudi MI " " NA OFF.TE BO Uff.U.R.P.I.S.BO	-Dirigenti -Direttivi -Pers.tecnico di concetto degli Uffici -Dirigenti tec. esercizio.		

stre dei progressivi 172-173-174 e 175 con quelle di tipo unificato (progressivi 142 e 143) dovrà essere rispettata la filatura delle prime per consentire l'impiego dei dispositivi di ritardo del nuovo e del vecchio tipo.

Le nuove contropiastre, derivate da quelle del relè F.S.58 a c.c. e riportate nel disegno allegato, sono in corso di acquisto e quindi potranno quanto prima essere richieste nei modi d'uso.

Qualora però codesti Uffici dovessero restare sprovvisti di alcune di esse è possibile approntare i tipi mancanti con la semplice e corretta inserzione, su una contropiastra per relè F.S.58, dei ganci di codice e delle spine nelle rispettive sedi.

Si trasmette, allegato alla presente, il disegno P.543 che annulla e sostituisce il precedente.

Pregasi confermare.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
IMPIANTI ELETTRICI