



AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, 10 GEN 1983

Classif. I.E. 5.211/886/ 520  
(da citare nella risposta)

Rif. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

UFFICI COMP.LI I.E.

T U T T I

3-83

OGGETTO: Concentramento relè unitari a c.c.FS.53.

All.: n°1 prospetto.

Con lettera circolare I.E. 5.311/15480 dell'11/4/1980 venivano date disposizioni per il concentramento di relè tipo F.S.53, relative contropiastre e accessori presso il Magazzino Scorte Compartimentale I.E. di Torre Annunziata.

Al fine di conoscere la consistenza aggiornata al 31/12/82 dei relè F.S.53, si trasmette un prospetto che dovrà essere compilato e restituito entro e non oltre il 31/1/1983.

Resta inteso che l'Ufficio I.E. di Napoli, incaricato di curare la gestione dei relè in argomento, provvederà a soddisfare gli eventuali fabbisogni, anche degli altri Uffici I.E., previa autorizzazione di questo Ufficio.

Si ribadisce quanto già stabilito con lettera circolare succitata e cioè che i quantitativi di relè e contropiastre spediti dovranno essere comunicati, suddivisi per categoria e progressivo, a questa Sede.

IL CAPO DELL'UFFICIO 5°

**RELE' UNITARI A C.C. TIPO FS 53 E CONTROPIASTRE**

IMPIANTI CON F.S. 53	RELE' IN OPERA				CONTROPIASTRE				DATA DI PRESUMIBILE RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO	OSSERVAZIONI
	14/6	8/6	8/6 STAB.	4/2	14/6	8/6	8/6 STAB.	4/2		
<b>TOTALE</b>										
<b>SCORTE</b>										
<b>USATI SERVIBILI</b>										
<b>DA REVISIONARE O RIPARARE</b>										
<b>TOTALE</b>										

NOTE:

- 1) Rele' non installati
- 2) Rele' tolti d'opera perfettamente efficienti
- 3) Rele' tolti d'opera e che possono essere rimessi in efficienza con intervento di costo modesto.