

**FERROVIE DELLO STATO**

**SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI**

**CIRCOLARE**

tipo di pubblicazione

I.E.

324

851

sigla

progr.

argom.

5.21

unità emittente

16.5.83

data

Visto, ai sensi della Circolare n.P.OM.1.3/609  
del 9 gennaio 1980.

IL CAPO DELL'UFFICIO [Signature]

Oggetto : Anormalità pedali fluidoelettrici P.70.

92-83

Sono stati recentemente segnalati sui pedali in oggetto alcuni disservizi dovuti alla mancata discesa dell'equipaggio mobile portacontatti dei pedali.

Per evitare tali inconvenienti è necessario controllare che:

- 1) Il gioco assiale tra l'equipaggio mobile ed il relativo supporto sia di circa 0,2 mm. In caso contrario si dovrà smontare detto equipaggio, provvedere all'asportazione del materiale eccedente in corrispondenza dei fulcri di rotazione, mediante tela abrasiva a grana fine, procedere ad una accurata pulizia dei fulcri e dei perni.
- 2) Tra i perni di rotazione e le relative sedi dell'equipaggio portacontatti non vi siano presenze di bavature, corpuscoli estranei o comunque sporcizia.

Si resta in attesa di conferma di ricevimento e di ottemperanza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
IMPIANTI ELETTRICI

[Signature]

DISTRIBUZIONE - La presente deve essere distribuita alle Unità e Gruppi di personale qui indicati. Tutte le Unità destinatarie del Servizio Impianti Elettrici hanno l'obbligo di curare la conservazione della Circolare fra le documentazioni di carattere permanente.

UNITÀ DEL SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI			ALTRÉ UNITÀ	
UNITÀ DELLA SEDE CENTRALE	UNITÀ PERIFERICHE	GRUPPI DI PERSONALE	UNITÀ DELLA SEDE CENTRALE	UNITÀ PERIFERICHE
Uff. 5°	Uff.Compartimentali	Dirigenti	U.S. 1°	
Uff. 7°	Div. Tecniche , EL	Direttivi	U.S. 2°	
Uff. Prog. I.S	Sez. IS , EL , Compart.	Capi Reparto	U.S. 3°	
Uff. Coll. MI	Rep. IS , EL , Compart.	Capi Zona	U.S. 4°	
Off. TE BO	Zone IS , UNIP.		U.S. 5°	
Div.Rev.Prog. IS				