



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO I.E.

UFFICI I.E.

TUTTI

Roma, 18 NOV. 1983

Classif. I.E.5.211/885 **56881/**  
(da citare nella risposta)

p.c.

UFFICIO COLLAUDI DEL SERVIZIO  
IMPIANTI ELETTRICI

(Sezione Officine Apparat Centrali)

Rif. \_\_\_\_\_

MILANO

(rif.UCIE.MI.OAC/4.2/007771 del 26/10/'83)

OGGETTO: revisione relè lampeggiatori  
elettromeccanici per segnali permanen-  
temente luminosi e P.L.

47-82

Come noto, i relè lampeggiatori elettromeccanici cat. 825/441 e 444 (adatti entrambi al montaggio su contropiastra cat. 825/168) non vengono più da tempo approvvigionati; in loro vece vengono forniti i lampeggiatori statici per segnali e P.L. cat. 825/440 (contropiastra cat.825/169).

Poichè l'Ufficio Collaudi I.E. di Milano, che cura tramite l'Officina AC la revisione dei relè lampeggiatori elettromeccanici, ha fatto sapere che una certa percentuale (dell'ordine del 10%) di tali apparecchi risulta tecnicamente ed economicamente non recuperabile, sarà opportuno che codesti Uffici prevedano fin d'ora la loro graduale sostituzione con quelli statici, previa posa in opera della relativa contropiastra cat.825/169; ciò potrà avvenire, in particolare, ogni qual volta si attuino modifiche negli impianti di sicurezza.

Accordi di dettaglio in tal senso potranno essere presi direttamente con il predetto Ufficio Collaudi, al fine di programmare tempestivamente le operazioni di sostituzione in caso di carenza delle scorte disponibili.



IL CAPO DELL'UFFICIO 5°