


9/84



AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO I.E. 18 FEB. 1984

Roma, 8927 /

UFFICI IMPIANTI ELETTRICI

Classif. I.E. 5.211/800

(da citare nella risposta)

Rif.

del

T U T T I

OGGETTO: anomalità apparecchiature di sicurezza. -

- allegato: n.1 -

Negli ultimi tempi si è dovuto constatare nuovamente che alcune apparecchiature di sicurezza, avendo manifestato anomalie di funzionamento, sono state aperte dal personale degli impianti e, cosa ancora più grave, inviate alle ditte fornitrici per la riparazione senza che ne fosse data autorizzazione da questa Sede.

Al fine di evitare questa inammissibile procedura, si richiama l'attenzione di tutto il personale a quanto disposto con lettera circolare n. IE.5.31/4845 del 2/2/1977 che si allega in copia.

Si prega di confermare.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IMPIANTI ELETTRICI

858.



RAZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, li 2-2-1977

I.E.5.31/4895

UFFICIO IMPIANTI ELETTRICI

T U T T I

OGGETTO: Anormalità nelle apparecchiature di sicurezza.

Risulta a questa Sede che alcune apparecchiature di sicurezza (relè c.c., c.a., relè schermo, ecc.) che per cause varie hanno manifestato difetti di funzionamento negli impianti, vengono spiombate ed esaminate dal personale degli impianti medesimi allo scopo di accertare le cause che hanno provocato tale anomalo funzionamento.

Si è anche verificato che alcune apparecchiature difettose sono state inviate direttamente dagli Uffici alla Ditta costruttrice, senza che questo Servizio fosse stato preventivamente avvertito.

Tale procedura non è assolutamente ammissibile, poiché non consente a questa Sede di prendere quei provvedimenti, sia in fase di costruzione che di collaudo, che si rendessero eventualmente necessari per evitare il ripetersi degli inconvenienti accertati.

Si invitano pertanto codesti Uffici a segnalare tempestivamente tutte le apparecchiature che abbiano denunciato difetti in esercizio, tenendo presente che esse dovranno essere tenute a disposizione di questo Servizio che provvederà

./.

di volta in volta ad impartire le necessarie istruzioni.

Si rammenta infine che si dovrà avere la massima cura nella manipolazione delle apparecchiature stesse al fine di evitare che possano venire meno le tracce della causa dell'anormalità.

IL CAPO DELL'UFFICIO 5°

Musi