


FERROVIE DELLO STATO	CIRCOLARE	I.E.	400	822
	tipo di pubblicazione	sigla	prog.	argom.
SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI	531	25 giugno 1986		
	unità emittente	data		

Visto, ai sensi della Circolare n.P.OM.1.3/609 del 9 gennaio 1980.

IL CAPO DELL'UFFICIO



Oggetto : Modifica schema di principio V 302. -

18/86

Con la circolare IE.531/822/304 del 30/10/82, al fine di ricavare dall'installazione del B.A. il massimo beneficio compatibile con vincoli finanziari che non consentivano la contemporanea realizzazione di apparati di stazione banalizzati, furono diramati gli schemi per l'adeguamento degli impianti di stazione al nuovo tipo di blocco, concepiti, com'è noto, secondo criteri di contenimento al minimo delle modifiche necessarie.

Gli schemi prevedevano che la ripetizione LIB del blocco automatico si attivasse solo in caso di HR e DR entrambi eccitati. Tale disposizione di impianto consentiva l'immediata individuazione della causa di mancata disposizione a via libera del segnale di partenza nel caso che essa dipendesse dall'occupazione della seconda sezione di blocco.

Essendo, però, sorte perplessità in merito alle prescrizioni di marcia a vista da dare al primo treno da licenziare dopo che il DM abbia rilevato il guasto del blocco, si

./.

DISTRIBUZIONE - La presente deve essere distribuita alle Unità e Gruppi di personale qui indicati. Tutte le Unità destinatarie del Servizio Impianti Elettrici hanno l'obbligo di curare la conservazione della Circolare fra le documentazioni di carattere permanente.

UNITA' DEL SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI			ALTRE UNITA'	
UNITA' DELLA SEDE CENTRALE	UNITA' PERIFERICHE	GRUPPI DI PERSONALE	UNITA' DELLA SEDE CENTRALE	UNITA' PERIFERICHE
Uff. 5°	Uff. Compartimentali	Dirigenti	U.S. 1°	
Uff. 7°	Div. Tecniche, EL	Direttivi	U.S. 2°	
Uff. Prog. IS	Sez. IS, EL, Compart.	Capi Reparto	U.S. 3°	
Uff. Coll. MI	Rep. IS, EL, Compart.	Capi Zona	U.S. 4°	
Div. Rev. Prog. IS	Zone IS, UNIP.		U.S. 5°	
Off. TE BO				

è concordato con i Servizi Movimento e Materiale e Trazione di sopprimere la condizione di DR dalla ripetizione di LIB.

Si interessa pertanto ad apportare allo schema V302 a suo tempo trasmesso le seguenti modifiche :

- rimuovere i contatti a deviatore del relè DR3 della segnalazione luminosa LIB/OCC;
- inserire il relè $\Sigma J//53$ con i relativi interventi come da schema V302, qualora tale relè non sia stato previsto a seguito di intese verbali con questa Sede;
- mettere a disposizione del D.M., qualora non lo siano già, le segnalazioni dello stato delle sezioni di blocco che intervengono per la disposizione al verde del segnale di partenza (seconda sezione ed eventualmente terza nel caso di segnale di partenza con aspetto Gx).


Esse dovranno essere realizzate con la massima urgenza negli impianti già attivati, dandone ovviamente comunicazione, dove occorra, ai DM interessati.

Per i soli fini normativi, si comunica che negli impianti in esame il segnale di partenza sprovvisto dell'aspetto di giallo va considerato con avviso accoppiato al successivo segnale di blocco ed in quanto tale indicato con l'apposito segno grafico nel F.O., secondo le intese intercorse con i Servizi Movimento e Trazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IMPIANTI ELETTRICI



AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

UFFICIO CENTRALE 1° I.E.

Roma, 04071986 13746

Classif. IE.OM.111/

(da citare nella risposta)

S E D E

Rif. _____

dei _____

Oggetto: Circolare IE. 531 n° 400 del 25.6.86.

All.: originale.

Si trasmette per il seguito di competenza l'originale della Circolare IE. 531 n° 400 del 25.6.86 avente per oggetto: "Modifica schema di principio V 302".

Si rimane in attesa di ricevere l'originale di cui sopra corredato del timbro di avvenuta spedizione.

IL CAPO UFFICIO OM